



吊インサートの有無、位置、仕様確認

点検口位置、大きさ、開き勝手を明示

A工事とB, C工事切替え位置を明確にする (床目地棒等)

誘導灯埋込み注意